

LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis

No. LHU : B/1761/BSPJI-Samarinda/MS.08.01/IV/2023
Halaman Ke : 1 dari 1

Nomor Order : 0900374170323
Order Number
Pemberi Order : PT. TRITUNGGA SENTRA BUANA
Principal
Alamat : DESA SALIKI, KEC. MUARA BADAQ, KAB. KUTAI KARTANEGARA
Address
Jenis Contoh : EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK
Sample
Nomor Contoh : 0190 U
Sample Number
Kode Contoh : GENSET 2 PABRIK
Sample Code
Tanggal Penerimaan : 20 MARET 2023
Date Received
Analisis / Uji : TERCANTUM PADA KOLOM PARAMETER
Tested For
Identifikasi Contoh : DIUKUR DI LAPANGAN DAN DIKEMAS DALAM BOTOL KACA
Sample Identification
Metode Pengambilan Contoh : DIAMBIL OLEH STAF BSPJI SAMARINDA
Sampling Method
Metode Pengujian : TERCANTUM PADA KOLOM METODE UJI
Analysis Method
Tanggal Pengujian : 20 MARET 2023 - 03 APRIL 2023
Date Of Analysis
Hasil Pengujian :
Testing Result

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Kadar Maksimum
1	Nitrogen dioksida (NO ₂)	mg/Nm ³	217	SNI 19-7117.5-2005	1000
2	Sulfur dioksida (SO ₂)	mg/Nm ³	0,013	SNI 7117.18:2009	-
3	Karbon Monoksida (CO)	mg/Nm ³	121	SNI 19-7117.10-2005	600
4	Partikulat *	mg/Nm ³	0,0096	SNI 7117.17:2009	-
5	Laju Alir *	m ³ /det	0,300	SNI 19-7117.1-2005	-
6	Oksigen (O ₂)	%	15,86	IK Lab.7.2.113	-

Keterangan:
• *= Parameter yang belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
• Kadar Maksimum Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi Sumber Emisi Proses Pembakaran



<http://silabisa.com/download/30bb2305-f632-4348-9987-66ab4b18e66a>

Samarinda, 03 April 2023
Koordinator Teknis Laboratorium,

Iwan Prasetyo, S.Si
NIP. 198512062009111001

F/LAB/7.8.1.1.1

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya untuk contoh uji yang diserahkan kepada Laboratorium BSPJI Samarinda.
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak bertanggung jawab apabila pelanggan menginginkan contoh uji untuk diuji sedangkan pelanggan mengakui penyimpangan dari kondisi contoh uji tersebut.
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak bertanggung jawab atas tahap pengambilan contoh untuk contoh uji yang diantar dan dikirim oleh pelanggan
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak memberikan opini dan interpretasi terhadap pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi/standar pengujian
- Tidak diperkenankan memproduksi ulang sebagian dari Laporan Hasil Uji (LHU) ini tanpa persetujuan dari Laboratorium BSPJI Samarinda