

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

No. LHU : B/2845/BSPJI-Samarinda/MS.08.01/V/2023

Halaman Ke : 1 dari 2

Nomor Order

Order Number

Pemberi Order

Principal

Alamat

Address

Jenis Contoh

Sample

Nomor Contoh

Sample Number

Kode Contoh

Sample Code

Tanggal Penerimaan

Date Received

Analisis / Uji

Tested For

Identifikasi Contoh

Sample Identification

Metode Pengambilan Contoh

Sampling Method

Metode Pengujian

Analysis Method

Tanggal Pengujian

Date Of Analysis

Hasil Pengujian

Testing Result

: 1360682170523

: PT. MEGA PRIMA PERSADA

: JL.YOS SUDARSO RT.19 DESA PONGKOR LOA KULU

: UDARA AMBIEN DAN KEBISINGAN

: 0455 U

: PEMUKIMAN DESA BEDENGAN RT.04 S 00° 32 48.83 E 116° 56 19.82

: 17 MEI 2023

: TERCANTUM PADA KOLOM PARAMETER

: DIUKUR DI LAPANGAN DAN DIKEMAS DALAM BOTOL KACA

: DIAMBIL OLEH STAF BSPJI SAMARINDA

: TERCANTUM PADA KOLOM METODE UJI

: 17 MEI 2023 - 31 MEI 2023

:



<http://silabisa.com/download/36c26206-307d-44f3-98f6-01b3ebd79e58>

Samarinda, 31 Mei 2023

Koordinator Teknis Laboratorium,

Iwan Prasetyo, S.Si

NIP. 198512062009111001

F/LAB/7.8.1.1.1

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya untuk contoh uji yang diserahkan kepada Laboratorium BSPJI Samarinda.
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak bertanggung jawab apabila pelanggan menginginkan contoh uji untuk diuji sedangkan pelanggan mengakui penyimpangan dari kondisi contoh uji tersebut.
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak bertanggung jawab atas tahap pengambilan contoh untuk contoh uji yang diantar dan dikirim oleh pelanggan
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak memberikan opini dan interpretasi terhadap pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi/standar pengujian
- Tidak diperkenankan memproduksi ulang sebagian dari Laporan Hasil Uji (LHU) ini tanpa persetujuan dari Laboratorium BSPJI Samarinda

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

No. LHU : B/2845/BSPJI-Samarinda/MS.08.01/V/2023

Halaman Ke : 2 dari 2

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Kadar Maksimum
1	Sulfur dioksida (SO ₂) (1 Jam)	µg/Nm ³	28,21	SNI 19-7119.7-2017	-
2	Karbon monoksida (CO) (1 Jam)	µg/Nm ³	1298	SNI 7119.10:2011	-
3	Nitrogen dioksida (NO ₂) (1 Jam)	µg/Nm ³	<4,88	SNI 19-7119.2-2017	-
4	TSP (Debu) (1 Jam) *	µg/Nm ³	2,13	SNI 19-7119.3-2005	-
5	Logam Timbal (Pb) *	µg/Nm ³	<0,222	SNI 19-7119.4-2017	-
6	Oksidan (O ₃) (2 x 30 menit)	µg/Nm ³	93,53	SNI 7119.8-2017	-
7	Temperatur udara *	°C	34	SNI 19-7119.6-2005	-
8	Kelembaban Udara *	%	58,0	Alat Higrometer	-
9	Kecepatan Angin *	m/det	0,5	Alat Anemometer	-
10	Arah Angin *	-	Barat ke Timur	-	-
11	Kebisingan (Sesaat) *	dB(A)	40	IK/LAB/7.2.128	-

Keterangan:

- *= Parameter yang belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)



<http://silabisa.com/download/36c26206-307d-44f3-98f6-01b3ebd79e58>

Samarinda, 31 Mei 2023

Koordinator Teknis Laboratorium,

Iwan Prasetyo, S.Si

NIP. 198512062009111001

F/LAB/7.8.1.1.1

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Laporan Hasil Uji (LHU) ini hanya untuk contoh uji yang diserahkan kepada Laboratorium BSPJI Samarinda.
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak bertanggung jawab apabila pelanggan menginginkan contoh uji untuk diuji sedangkan pelanggan mengakui penyimpangan dari kondisi contoh uji tersebut.
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak bertanggung jawab atas tahap pengambilan contoh untuk contoh uji yang diantar dan dikirim oleh pelanggan
- Laboratorium BSPJI Samarinda tidak memberikan opini dan interpretasi terhadap pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi/standar pengujian
- Tidak diperkenankan memproduksi ulang sebagian dari Laporan Hasil Uji (LHU) ini tanpa persetujuan dari Laboratorium BSPJI Samarinda